



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO



Oficio No. GG-194/2022

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., a 28 de Octubre del 2022.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para saludarlo y dar respuesta a la solicitud realizada el día 20 de Octubre del presente año, con N° de folio **251274000005922**, donde se solicita: "Tipos de análisis realizados al agua ¿Cuáles son los principales problemas detectados a partir de estos análisis?; tanto en potabilización como el tratamiento de aguas residuales. La información se requiere anualmente de los últimos 10 años. Por favor y gracias."

LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SON DE CLORACIÓN, TURBIEDAD, OLOR Y COLOR. EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA POTABILIZACIÓN DE AGUA ES LA INESTABILIDAD DE LA TURBIEDAD.

LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SON FISICOQUÍMICOS, METALÚRGICOS, MICROBIOLÓGICOS, Y SE REALIZAN EN LA ENTRADA DE AGUA A LA LAGUNA Y EN LA SALIDA. EL PRINCIPAL PROBLEMA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES ES LA APARICIÓN DE MICRORGANISMOS EN EL AGUA YA TRATADA.

CABE MECIONAR QUE SIEMPRE SE REALIZAN LOS MISMOS TIPOS DE ANALISIS, EN LA PLANTA POTABILIZADORA, POR LO CUAL NO SE CUENTA CON REGISTRO ANUAL DE ESTOS.

Sin más por el momento me despido esperando que la información sea de servir para usted.

ATENTAMENTE

**ING. JOSE ENRIQUE LUQUE MONJARDIN
ENCARGADO DEL ÁREA TÉCNICA JAPASA**



JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
DE SALVADOR ALVARADO

R.F.C. JIA-810821-723

LÁZARO CÁRDENAS # 1200
COL. DEL ÉVORA C.P. 81460
GUAMÚCHIL, SALV. ALV. SINALOJA
TELS. 673 732 0781 y 673 732 2903

c.c.p.- Archivo

Lázaro Cárdenas #1200 Col. Del Évora C.P. 81460 Guamúchil, Sin. Tels. 673.732.07.81/ 673.732.29.03 Fax. 673.732.29.04

www.japasa.gob.mx